



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الرابعة

المادة : فيزياء المواد

المحاضرة : العاشرة / نظري / كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



القسم: فيزياء

السنة: الرابعة

المادة: فيزياء المواد



الدكتور:

المحاضرة:

هناظرية

التاريخ: / /

A to Z Library for university services

* الممارسات الحرارية :

تطلب من المعاد أن تتبع مجموعة من الخواص التي يمكن من خلالها التعرف على
أبناء أدارها لظواهرها ، فتعرف من المعاد في ظروف مختلفة على الخواص للبناء والهم
كما تعرف من الممارسات السس والهندسة والعلم في أماكن مختلفة من استخدام
تطلب من المعاد أن تكون قياسية ومفتحة باستخدام الأرقام مختلفة كعدد
المقن ، المقن .

• لكي نولد في المعاد هو أن معينة مرغوبة فيب علينا أن نلجأ الممارسات الحرارية

لبناء المعاد

* تعريف الممارسات الحرارية :

تعرفنا بأننا على اتخاذ عمليات مختلفة تشمل تسخين المعاد أو التبريد في الحالة
الصلبة بغير الحمل على هوام من معينة أو مجموعة من الخواص المناسبة ، فممكن أن
تسخن المعاد إلى حد ما في حرارة عالية ثم يترك ويبرد لتسخين ، ممكن بالتالي
تسخين هوام من المعاد أو تغير بعضاً من هوامه لذلك بعملية التحكم في التسخين
والبريد .

• إن عمليات التسخين على السطح وعلى البارد للتدخل في عملية الممارسات

الحرارية

* الخاتمة من الممارسات الحرارية :

تجرب الممارسات الحرارية للحصول على فهمنا أهم وأكثر من هذه الأهداف
الزيادة إلى ممارسات الدافعية الموجودة بالمختبر لتسبب التسخين على السطح

أولاً على البارد، تتخذ هذه القطعة المتشكلة مكاناً لها في معدنة مختلفة تأثرها بين سطح المعدنة ودخل هذه القطعة المعدنة مما يسبب نوعاً من الإجهادات قد يسبب تسوفاً في شكل القطعة وفي قابلية التشكيل. عند صب القطعة المحتوية على أجزاء مختلفة في سماكتها يكون هناك اختلاف في التلور، فالأجزاء الرقيقة تلور وبالتالي يترك قبل الأجزاء السميكة، مما خلقت في هذه القطعة نوعاً من الإجهادات ينبع عن عليّة التقلص بين الأجزاء المختلفة في السماكة، يتم إزالة هذه الإجهادات بتسخين القطعة إلى درجة حرارة مناسبة ثم يترك ببطء.

(2) جعل المعدن طرئاً وذلك لتسهيل عمليات التشكيل أو التشغيل على الآلات (الكامالط والمخارطة).

يتم نظرية المعدن في أوقات مناسبة بتسخين القطعة إلى ما دون درجة الحرارة الحرجة 723°C حيث يتم إيقاف القطعة لفترة زمنية معينة ثم يترك ببطء فتلور البلورات ناعمة.

(3) تحسين قساوة سطح المعدن بتسخين القطعة المراد تقسية سطحها بدرجة حرارة فوق الدرجة الحرجة وإبقائها عند تلك الدرجة لفترة زمنية معينة ثم نقوم بالتبريد بشكل سريع جداً، وذلك بوضع هذه القطعة في الماء أو الزيت.

(4) تحسين قابلية المعدن للتشغيل وذلك ككل المعدن طرئاً.

(5) جعل بنية حبيبات المعدن تغير لخواصه وذلك برفع درجة حرارة المعدن إلى أقل من الدرجة الحرجة بدرجة تتراوح بين ساعتين وست ساعات.

(6) تحسين الخواص الميكانيكية للمعدن كمتانة الشد ومقاومة الهدم.

(7) تحسين الخواص الحرارية والمقناطيسية للمعدن.

(8) زيادة مقاومة المعدن للتآكل والصدأ.

* عملية المعالجة الحرارية :

تجوز عملية المعالجة الحرارية تسخين المعدن أولاً ثم تبريده ، تتألف هذه العملية مجاميع :
 (1) تسخين المعدن لدرجة حرارة معينة يتم بواسطتها التخلص من الإجهادات المتبقية في المعدن .
 (2) الاهتمام بالمعدن عند هذه الدرجة لفترة زمنية معينة وذلك من أجل الوصول إلى التوازن الداخلي بين هذه المعادن إلى درجة الحرارة المطلوبة .
 (3) تبريد المعدن طبقاً لعملية معينة ، وتختلف سرعة التبريد باختلاف نوع المعالجة الحرارية المطبقة على القطعة وبتنوع الفولاذ المعالج ، يتم التبريد وفقاً للسرعة الطريقتين الآتيتين :

(a) التبريد البطيء أو التبريد الصلب :

و يتم تبريد القطعة حيث يتم دفع المعدن في الفرن الذي سخنت فيه فلابد بعد إخراجها من الفرن والتبريد وقتاً طويلاً وقد يستغرق الوصول إلى هذه الدرجة الخارجية أن تكون أسبوع كما يتم القطعة الساخنة بواسطة الرطل أو مكان الهواء جاف وساكن .

(b) التبريد السريع :

و يتم بإحكام وسائط تبريد مختلفة مثل :

(*) الماء : ويؤهل أن يكون معدن ليزالة الهلابة الحقيقية من جدار الماء القوي متحرك بالقطعة المبردة ، إضافة أهمياً للماء طبع الطعام من أجل زيادة سرعة التبريد .

(*) الزيوت المعدنية : ويشتد أن يكون ذات لزوجة قليلة في درجة حرارة

الاستعمال .

(*) الهواء المشحون : يستعمل في تبريد بعض أنواع الفولاذ الغنية بالإنشام مثال :

الفولاذ سريع القطع والمستخدم في صنع الصد القائمة .

* أحوال الأفاع المصورة : تتراوح درجة الحرارة المستقلة بين $200-600^{\circ}\text{C}$ بصفة استخفاف هذه الأفاع عن السواد المصنوع μ لأن تأثير التبريد في أحوال الملح يكون متساوياً في جميع الحالات ~~وهذه~~ سبباً في حالة التبريد في السواد المصنوع يكون شديداً من جهة واحدة .

إن عملية المعالجة الحرارية لا تشمل أي تغير كيميائي لكنها تشمل بشكل أساسي دورة لدرجة الحرارة مع الزمن .

• لاسخن المعدن لدرجة حرارة أعلى من درجة الحرارة العليا للحرارة ، درجة الحرارة التي يغلي عندها الكربون من الحديد بشكل كامل هي 1147°C

* الملاحظات المهمة للمعالجة الحرارية :

① معدل التبريد : هو مقدار انخفاض درجة الحرارة في وحدة الزمن وذلك في ظهور درجات حرارة معينة .

② النقطة (التبريد السريع) : هو الزمن المنقضي من لحظة غطس المشغول في وسط التبريد حتى لحظة إزاحته تماماً .

③ درجة حرارة النقطة (التبريد السريع) : هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها التبريد السريع .

④ زمن الاحتفاظ : هو الزمن الذي تحتفظ بالبيئة عند درجة حرارة معينة حتى يتساوى خارج البيئة مع داخل البيئة .

⑤ فترة التسخين : هو الزمن المنقضي منذ بدء التسخين حتى الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة على سطح التشغيل .

* أنواع المعالجة الحرارية لأنواع عمليات المعالجة الحرارية :

- ① المعالجة (المعادلة) ② التلدين ③ التكرور
- ④ التصلب ⑤ التقسية ⑥ التقسية السطحية وتصلب
- ⑦ التبريد ⑧ التبريد ⑨ المعالجة بالسيانيد
- ⑩ التقسية بالتبريد (التبريد) ⑪ التقسية بالليزر

أولاً :

المعالجة (المعادلة أو التمشيق) :

هي عملية التسخين إلى درجة حرارة أعلى قليلاً من الدرجة المحيطة ثم التبريد في هواء ساكن و طاف .

إن الأهداف الرئيسية لها :

- ① جعل هيكل الفولاذ ذو بنية خمدية «متنازة البنية»
- ② إزالة الإجهادات الداخلية الناتجة عن التشكيل على البارد «كالطرق» ،
- الدقلة ، الاختناء»

③ إزالة الانخلاعات المتولدة .

④ تحسين الخواص الميكانيكية والكيميائية

التي هي المحاضرة