



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الرابعة

المادة : فيزياء المواد

المحاضرة : الثانية/نظري/كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



الدكتور:

المحاضرة:

(2)



التاريخ: / /

القسم: فزياء

السنة: رابعة

المادة: فزياء مواد

A to Z Library for university services

* **المتانة:** هي قدرة المعدن على امتصاص الطاقة الأَعْظَمَية قبل حدوث الانكسار.
تؤخذ حاصل ضرب المتانة الحديثة بالاستطالة كقياس للمتانة ويعبر بها عن المعدن
وقاوتها مقياساً للمتانة (اختياري).
تنخفض قيمة المتانة بارتفاع درجة الحرارة (اختياري).
* **المقاومة:** هي مقاومة المعدن للتشوه ويعبر بمعامل المرونة (نسبة الإجهاد إلى الانفعال)
مقياس لجساءة المعدن (اختياري).
* **الزهرية:** هي قدرة المعدن على امتصاص الطاقة ومقاومة الصدمات (اختياري).
تقاس زهرية المعدن بقيمة الطاقة التي يتحطم في واحد الحجم وله أهمية كبيرة في اختيار
المواد.

* **الزهر:** يعرف الزهر بأنه تشوه مستمر للمعدن نتيجة تأثير الحمل الثابت

* **حد الزهر:** بأنه الإجهاد الأقصى الذي ينتج عند معدل الزهر 6. تحدث الزهر

عادةً في القوة تحت درجات حرارة عالية.

يعبر الزهر ذو أهمية كبيرة في الحوادث التالية (اختياري) (تعداد)

1- المعادن الطرية المتعددة في درجات حرارة الغرفة

2- المنشآت الكيميائية والفارية التي تعمل بدرجات حرارة بين 550 - 450

3- الفولاذ الفارية والتي تعمل عند درجات حرارة مرتفعة

4- المفاعلات النووية

5- المقذوفات

* التسلل الصعود :

إنه انهيار المادة تحت تأثير الأحمال أو الأجهادات يعرف بالتعب أو الانهيار

والذي يلحق بعدد كبير من المرات الفس محدودة بدون تسبب في انهيار المعدن يعرف
بحر التحمل

مثال على ذلك : حر التحمل لل فولاذ العادي هو تقريباً نصف حر المطانة للمعدن

يتولد التحمل : أنواع مختلفة من الأجهادات مثال على ذلك :

1- اجهادات حرارية

2- اجهادات انحناء

3- اجهادات قتل

المقاومة :

قدرة المعدن على تحمل القوى الخارجية أو الأحمال دون تشقق واحدتها N/m^2

يمكن أن تتحمل المواد قوى شد قوى ضغط قوى قتل

أ أنواع المقاومة :

1- المقاومة بالاعتماد على قيمة الأجهاد ويمكن أن تكون مقاومة مرنة أو مقاومة لدنة

فالمقاومة المرنة هي قيمة الحمل الموافقة للانتقال من مجال المرونة إلى مجال اللدونة

بينما المقاومة اللدنة هي قيمة الحمل الموافق للمقاومة للشقق وتدرس بالمقاومة الحدية

2- المقاومة بالاعتماد على طبيعة الأجهاد يمكن أن تكون مقاومة شد أو مقاومة ضغط

أو مقاومة قص أو مقاومة انحناء أو مقاومة قتل

A - مقاومة الشد : هي قيمة الحمل الموافق لكسر المعدن وسنذكر الخارج ضمن قطعيتين

B - مقاومة الضغط : هي قيمة الحمل المطبق لكسر المعدن

C - مقاومة التآكل : هي قدرة المعدن على مقاومة التآكل الناتج عن الوسط المحيط به.

D - مقاومة الإجهاد : هي قدرة المعدن على مقاومة التشوه الناتج عن الإجهاد المطبق.

E - مقاومة القتل : هي قدرة المعدن على مقاومة التآكل الناتج عن الوسط المحيط به.

العوامل التي تؤثر على الخواص الميكانيكية للمعدن :

1- حجم الجسيمات : يتألف المعدن من بلورات أو جسيمات. إذا كان حجم جسيمات المعدن صغيراً فسيكون المعدن أقوى. أما إذا كان المعدن ذو جسيمات خشنة فسيكون المعدن أضعف.

تعتبر المعدن الناعم محتاجة عالية للسحب والتعب (التآكل) بينما المعدن الخشن يحتاج إلى قوة أقل.

2- درجة الحرارة : تؤثر درجة الحرارة بشكل كبير على الخواص الميكانيكية. أن الانخفاض في درجة الحرارة يزيد من قوة المعدن ولكن تقل المرونة في بعض المعادن كالحديد. هناك انخفاض مفاجئ في الخواص وتزداد أيضاً مقاومة الزحف بانخفاض درجة الحرارة ومن ناحية أخرى أن ارتفاع درجة الحرارة يقلل من قوة المعدن والسحب والتعب. يمكن تزييد المرونة بارتفاع درجة الحرارة.

3- المعالجة الحرارية : عملية أدا تمارين عمليات تسخين المعدن إلى درجات حرارة مختلفة وتجرب هذه العملية للحصول على خواص معينة مرغوبة وقد لوحظ أن المعالجة الحرارية للمعدن تزيد من مقاومة السحب والمرونة ومقاومة الصدأ وتحسن قابلية المعدن للتشغيل.

4- التعرض للعوامل الجوية : يعرف المعدن أحياناً بالتآكل الجوي على هواء رطب في هذه الحالة تشكل طبقة من أكاسيد على سطح المعدن وتتكون هذه الطبقة بسبب التآكل في المعدن. مثال على ذلك : الحديد و نتيجة لذلك تحدث الرطوبة المتكثفة على سطح المعدن أكاسيد الكربون والكبريت وينتج عنها أكاسيد شرايين مختلفة تعمل الأكاسيد كمحلول كهربائي وهذا يشكل خلية كهروكيميائية حيث يبدأ تيار الإلكترونات بالتدفق من المعدن المعرض للوسط الجوي وبالتالي يقلل من متانة السحب ومقاومة الضغط ومقاومة القتل.

1- التشفيلية : تعتمد التشفيلية على الخواص الميكانيكية والفيزيائية للمعدن وعلى التركيب الكيميائي وعلى البنية المذهرية إضافة إلى معرفة القواطع والعوامل التي تؤثر على التشفيلية.

1- تركيب المعدن

2- قساوة المعدن

3- حجم الحبيبات

4- خواص التصلد

2- قابلية التشكيل : الخاصة التي تشير لسهولة تشكيل المعدن من العوامل التي تؤثر عليها:

1- البنية البلورية للمعدن

2- حجم الجزيئات المعدن

3- التشكيل على البارد أو الساخن

4- العناصر الموجودة في الغلة الأساسية

المحاضرات الكيميائية :

يعتبر التأكل أهم المحاضرات الكيميائية لل مواد المعدنية ويعرف التأكل :

بأنه التآكل للمعدن بواسطة التفاعل الكيميائي أو كهروكيميائي ، وهناك نوعين من التأكل

يعتمدان على طبيعة التفاعل الكيميائي :

1- تأكل كيميائي مباشر : سئل الاتحاد المباشر بين المعدن والغازات الجافة بمعنى أنه ليس هناك

انتقال للشحنة الكهربائية بين أي مسافة ملحوظة

2- التأكل الكهروكيميائي : سئل انتقال التيار الكهربائي من نقطة لأخرى لمسافة ملحوظة.

أن الاختلاف في جهد الكهربائي يحمل التيار يتدفق من نقطة الأخرى والنقطة التي يتقل فيها التيار تدعى

بالمصعد وهي التي تتعرض للمص و النقطة التي يصل إليها التيار تدعى الهبط ولا يحدث عندها تأكل

أنواع الاختبارات الميكانيكية :

هناك العديد من الاختبارات التي نحسب لتقديم صلاحية المادة (المطانة)

1. اختبار الشد

2. اختبار ضغط

3. اختبار صدم

4. اختبار حثارة

5. اختبار تحمل

6. اختبار زحف

7. اختبار اختنا

مقال على ذلك اختبار الشد: يحسب هذا الاختبار عادة لتقديم:


1. مدى التناقص والمرونة

2. نقطة الخضوع

3. المطانة الحدية للشد

4. النسبة المئوية للاستطالة والنقص في صامة المقطع

منطقة الاجهاد والانفعال (والذي يمثلياً قياً حول النظام العامة التالية) :



المجال **A** : خط مستقيم طويل نسبياً يشير إلى أن نسبة الإجهاد إلى الانفعال تبقى ثابتة

و يتحقق قانون هوك بشكل جيد عند النقطة **B** إلى النقطة **B**

النقطة **A** تعرف بأنها حد التناوب بين الإجهاد والانفعال

المجال **AB** : معنى صغير يشير إلى أن نسبة الإجهاد إلى الانفعال ليست ثابتة في هذا الجزء ولكن

تتغير المادة بالسلوك المرن

النقطة **B** تعرف بأنها حد المرونة

المجال **Bc** : معنى صغير جداً يشير إلى أن عجز الانفعال يزداد بسرعة أكثر من الإجهاد

النقطة **C** تدعى بنقطة الخضوع

CD : معنى صغير جداً يشير إلى أنه الانفعال يزداد بسرعة أكثر من الإجهاد ويبدأ كاستطالة

مفاجأة للمينة بسبب الزحف بدون أي زيادة معتبرة للإجهاد وأثناء هذه الاستطالة تتناقص المقطع

العرض بشكل منتظم، المينة إلى طولها

النقطة **D** تدعى إجهاد الشد الحدي

DE : هو معنى صاعد يشير إلى أن المينة تستعيد بعض قوتها المرتفع المنخفض إلى قوة أعلى

هذه القوة هي **E**

تعرف الإجهاد الموافق لهذه النقطة بإجهاد الشد الحدي والذي هو مقداراً مساحات المعين المادة

أن العمل المنجز خلال عملية الشد يتحول إلى طاقة حرارية

EF : معنى هابط ويشير لتشكيل عنق موضعي حيث تتناقص مساحة المقطع العرضي للمينة

ويتطلب ذلك جهداً أقل لاستمرار الاستطالة حتى يصل انكسار المينة عند النقطة **F** يعرف

بالإجهاد القص

أن القوة الأكبر لزواوية **B** تدل على أن المادة أكثر مرونة كما أن الموقع الأعلى لنقطة الخضوع تدل

على أن المادة أكثر صلابة و تساوي الموقع الأعلى للنقطة **E** تدل على أن المادة أكثر قوة والنقطة

F تشير إلى موقع التصلب وتدل على أن المادة أكثر صلابة



مكتبة
A to Z