



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الرابعة

المادة : فيزياء المواد

المحاضرة : الثالثة / نظري / كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



إنه مني الاجهاد - انفعال يقدم معلومات قيمة حول الخصائص الميكانيكية للمعدن
يمكن استخلاص المعلومات التالية من المخطط السابق :

1- **اجهاد المرونة**: هو الحمل المرن الموافق للنقطة **B** مقسومة على مساحة المقطع العرضي الأصلي

$$\sigma_B = \frac{P_B}{A_0} \quad \text{واحدة } \frac{N}{m^2}$$

يعرف بالاجهاد المرونة

2- **اجهاد العمل**: هو الاجهاد المستخدم لتصبح المنشآت

3- **اجهاد الخضوع**: هو الحمل الخضوع للضغط مقسوماً على مساحة المقطع العرضي الأصلي للصينة

$$\sigma_y = \frac{P_y}{A_0} \quad \text{واحدة } \frac{N}{m^2}$$

4- **الاجهاد الحدي**: هو الحمل الحدي الموافق للنقطة **E** مقسوماً على مساحة المقطع العرضي الأصلي

$$\sigma_u = \frac{P_u}{A_0} \quad \text{واحدة } \frac{N}{m^2}$$

5- **عامل الأمان**: نسبة الاجهاد الحدي لاجهاد العمل

6- **الاجهاد الحقيقي**: هو الحمل في أي لحظة مقسومة على مساحة المقطع العرضي **الآن (الظن)**

$$\sigma_I = \frac{P_I}{A_I} \quad \text{واحدة } \frac{N}{m^2}$$

انتهت المحاضرة الثالثة

الدكتور :

المحاضرة:

صبر (3)



التاريخ: / /

A to Z Library for university services

القسم: فيزياء

السنة: رابعة

المادة: فيزياء المواد

7- الإجهاد الاسمي: هو الحمل في أية لحظة مقسوماً على المقطع العرضي الأصلي ويعبر عنه بالعلاقة

الرياضية التالية:

$$\sigma_n = \frac{P_I}{A_0} \text{ واهدة } N/m^2$$

8- إجهاد التخطم الحقيقي

هو حمل التخطم الموافق للنقطة F مقسوماً على مساحة المقطع العرضي الأصلي للعينة

ويعبر عنه بالعلاقة التالية:

$$\sigma_{TB} = \frac{P_F}{A_F}$$

9- إجهاد التخطم الاسمي: هو حمل التخطم الموافق للنقطة F مقسوماً على المقطع العرضي

الأصلي للعينة

$$\sigma_{Nb} = \frac{P_F}{A_0}$$


10- الاستطالة المئوية: الزيادة في الطول مقسومة على الطول الأصلي

$$\frac{\Delta L}{L_0} \times 100$$

11- النقص المئوي في المساحة: هو النقص في مساحة المقطع العرضي مقسوماً على مساحة

المقطع العرضي الأصلي:

$$\frac{\Delta A}{A_0} \times 100$$



يبين الشكل (1) معنى الاهداد الانفعال للفولاذ منخفض الكربون هذا المعنى يشبه تماماً معنى خط الاهداد الانفعال للمادة المطيلية فاعداً الاختلاف في وجود نقطتي خضوع هما **D و C**

النقطة **C** سميها: نقطة الخضوع العليا

النقطة **D** سميها: نقطة الخضوع الدنيا

الاهداد في المواصفة لهذه النماذج سميها حد الخضوع العلوي ونقطة **D** هي اهداد حد الخضوع السفلي.


أن قيمة اهداد حد الخضوع السفلي هي تقريباً نصف متانة السند هذا السلوك للفولاذ المنخفض الكربون يشير بأنه بالقرب من حد المرونة هناك خضوع وفجأة وانخفاض للحمل المطبق

تستمر المادة بالتشوه عند الحمل الأدنى والجزء المتبقى من معنى الاهداد والانفعال مشابه لخط الاهداد الانفعال للمادة المطيلية

إجهاد

مخطط الإجهاد الانفعال لمواد مختلفة :

مخطط المعادن الحديدية :



يسين الشكل مخطط الإجهاد الانفعال لبعض الأنواع المهمة من الفولاذ والحديد الصلب
لا دقة من خلال هذا المخطط بأن الجزء المرن لكل أنواع الفولاذ متشابهة وبالتالي
فإن معامل المرونة لهذه المعادن يساوي الواحد تقريباً
حيث أنه متانة المعادن الفولاذية تعتمد على نسبة الكربون المتوفرة مع العنصر أن المطيلية
تقل بزيادة نسبة الكربون
يمكن أن نلاحظ من خلال هذا المخطط أن حديد الصلب مادة قصفة حيث لا يظهر هناك موقعاً
محدداً لنقطة الخضوع

إجهاد

من أجل المعادن اللاهيدروجينية :

ألومنيوم - برونز
70 - 30
سبائك قاسية
سبائك ألومنيوم

انفعال

بين الشكل السابق مخطط الإجهاد الانفعال لبعض المواد اللامعدنية. لاحظ في هذا المخطط أنه لا يوجد منحنى عكس للصلابة

حيث تقتصر خواص المرونة تبعاً للتركيب البلوري

اختبار الصلابة :


أن اختبار الصلابة يعاكس اختبار الشد.

يجري هذا الاختبار عادة لاختبار المواد القصفة كحديد الصلب واستخدمت المسامير أن العينات المستخدمة في هذا الاختبار تصنع إما بشكل حبي أو أسطواني ولوحظ أن هناك دوماً أخطاء في اختبار الصلابة بسبب الصعوبات التالية :

1. نادراً ما يكون وجه العين متوازيين بشكل مطلق لذلك من الصعب ضمان تحويل محوري.

2. بجأته يحافظ على طول العين بشكل كاف لتجنب الانبعاج لذلك يحدث ارتفاع صفي ضمن حزام المرونة من الصعب قياسه.

3. الأخطاء بين نقاط العين الممطرة وحقق من الآلة المستخدمة في عملية الانفعال اختبار الصلابة للمواد المطيلية للمواد القابلة للشد (فولاذ طري + الفولاذ)



1- الجزء A : هو مستقيم طويل نسبياً يشير إلى أن نسبة الإجهاد إلى الانفعال تبقى

ثابتة وتبقى ثابتة حول من النقطة A إلى النقطة A

عند النقطة A نغترف الخط وتدعى النقطة A بنقطة المرونة

2- الجزء AB : هو منحنى صغير جداً يشير إلى أن الانفعال يزداد بسرعة أكبر من الإجهاد

النقطة B تدعى بنقطة الخضوع

عند إزالة الحمل المطبق فإن النقص في الطول للعينة AB لن يتحقق

3- الجزء BC : هو منحنى صغير جداً يشير إلى أن الانفعال يزداد بدون أي حمل يثبت هذا

كنقص مفاجئ في طول العينة بسبب الزحف وأثناء هذا النقص يزداد المقطع العرضي


النسبة للطول

4- الجزء CD : هو منحنى صاعد يشير إلى أن العينة تستعيد بعض متانتها ويتطلب ذلك

قيم إجهاد عالية يستمر هذا المنحنى غالباً بدون أي حد ولا حظ بأن مساحة

المقطع العرضي للعينة يزداد باستمرار مع زيادة الحمل المطبق وبالتالي تصبح العينة قسرية

اختبار الضغط للمواد القصص (حديد الصلب و اسمنت المساح)



يزداد حمل الضغط بشكل تدريجي على العينة ويصل النقص المتوافق في طول العينة

من هذا المنحنى لا حظ بأنه هناك انفعالاً صغيراً بالمقارنة مع الإجهاد ولكن لدينا

نقطة يستنفذ عندها العينة بسبب النقص على طول المستوى القشري

أنه يتم الاختبار على التخميم تختلف حسب نوع المادة

اختبار القساوة:

يجرى اختبار القساوة لمعرفة المقاومة ضد التفلل والتآكل تقسم اختبارات القساوة إلى أربعة أقسام:

1- اختبار برينل

2- اختبار روكويل

3- اختبار فيكرز

4- اختبار كnoop

1- اختبار برينل:

يجرى اختبار برينل بتطبيق كرة من الفولاذ على سطح العينة المختبرة يقاس متوسط قطر التفلل على سطح العينة بعد إزالة الحمل المطبق يعطى القانون بالشكل التالي:

$$B.H.N = \frac{P}{\frac{\pi}{2} D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

D: قطر الكرة الفولاذية الواحدة mm

d: قطر التفلل من العينة الواحدة mm

2- اختبار روكويل:

يفضل اختبار روكويل عندما نريد أخذ قراءة سريعة

$$R.H.N = 130 - \frac{h}{0.02}$$

حيث h عمق التفلل واحدتها mm

3- اختبار فيكرز : هو الاختبار الأكثر دقة يستخدم في هذا الاختبار هرم ماسي

$$V.H.N = \frac{1,854}{L^2} P \quad \text{هرم ماسي}$$

P : الحمل المطبق


L : طول القطر ويقدر بـ mm

4- اختبار كنوب : هذا الاختبار مناسب للوائح المعادن الرقيقة ويقرأ

$$K.H.N = 14,2 \frac{P}{L^2} \quad \text{طول القطر تحت المهر}$$

سؤال : عرف القساوة واذكر الاختبارات المعتمدة لحسابها مع ذكر القانون الموافق لكل اختبار

انتهت المحاضرة





مكتبة
A to Z