



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الثانية

المادة : ترموديناميك

المحاضرة : الثامنة / نظري / كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

7

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

الدكتور : .....

المحاضرة:

نظري / الثانية



التاريخ: / /

القسم: الفيزياء

السنة: الثانية

المادة: ترموديناميك

## A to Z Library for university services


- التحولات الدورية والمردود الحراري

التحول الدوري: هو سلسلة من التحولات التي تعود إلى نقطة البداية.   
 حيث لا يتأثر الماد بالسلطة من الحالات المتوازنة المختلفة فإن العمل الذي تقوم به الحالة  $w$ .

$$w = \int_{v_1}^{v_2} p \cdot dv$$

والعمل الناتج خلال التحول الدوري

$$w = \oint p \cdot dv$$




هي مساحة السطح المحصور بين المنحني المتعلقين وواضح أنه موجب حسب اتجاه دوران عقارب الساعة ويسالب بعكسه.

\* منه أجل غايطيبد من  $V_1$  إلى  $V_2$  ومن ثم يتقلص من  $V_2$  إلى  $V_1$  كما في الشكل وليكون هذا العمل موجب يجب أن يكون الضغط موجب وبالتالي درجة الحرارة عند القيد أكبر مما هي عليه عند التقلص ولتحقيق ذلك يجب توفير المادة خلال القيد بالطاقة الحرارية وعند التقلص يجب أن تخر طاقة حرارية فتكون معادلة المبدأ الأول من أجل كل تحول

1- عند القيد تتغير الطاقة الداخلية من  $U_1$  إلى  $U_2$  ونقل الحرارة على كمية حرارة  $Q_1 > 0$  ويقوم بعمل  $W_1 > 0$  وعليه يكون:

$$Q_1 = U_2 - U_1 + W_1$$



2- عند التقلص يقوم بعمل  $W_2 < 0$  ونقل حرارة  $Q_2 < 0$  أي تنشر حرارة وتتغير الطاقة الداخلية من  $U_2$  إلى  $U_1$

$$Q_2 = U_1 - U_2 + W_2$$

بجمع المعادلتين  $Q_1$  و  $Q_2$ :

$$Q_1 + Q_2 = W_1 + W_2 = W$$

لما هو العمل الكلي الذي تقوم به المحلة خلال الدورة العائدة إلى لا يوجد  
عمل أكبر من الطاقة الحرارية المكتسبة بالرغم من أنه لا يتحول كمية الحرارة  
المكتسبة  $Q_1$  بكاملها إلى عمل على حصة لأنه يجب أن تظل المحلة  
الترموديناميكية قسماً من كمية الحرارة المكتسبة  $Q_1$  بكاملها إلى عمل  
حصة وليس تحقيق الدورة عملاً حقيقياً يجب أن تظل المحلة ~~قسماً~~ قسماً من  
كمية الحرارة التي اكتسبت قدره  $Q_2$  إلى الوسط الخارجي وبالتالي تكون  
كمية الحرارة المفقودة فعلاً الحصول على عمل موجب وفقاً للعلاقة:

$$Q_1 + Q_2 = Q - |Q_2|$$

لنسمي النسبة بين العمل الذي يقوم به المحلة وكمية الحرارة  $Q_1$  بالمطاة  
خلال دورة واحدة بمرور الدورة

$$M = \frac{Q + Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1}$$

هذه النسبة دوماً أصغر من الصفر إلا في الحالة التي يكون بها  $Q_2 = 0$   
في هذه الحالة يكون لدينا  $M = 1$ .

\* إن التيارات الحرارية التي تحمل وفق الدورة المعكوسة كأجهزة التبريد  
تقوم بنقل الطاقة الحرارية من الجسم البارد إلى الساخن وذلك على  
حساب تقديم العمل من الوسط الخارجي إلى المحلة الترموديناميكية في الدورة

في الدورة المعكوسة يكون العمل ساويين الفرق وبالتالي  $Q_1 = Q_2$  و  
 $Q_2 > Q_1$  وبالتالي  $Q_2 > Q_1$  أي أن كمية الحرارة التي تذهب  
 للمنبع الساخن تكون أكبر من كمية الحرارة المأخوذة من المنبع البارد وذلك  
 بمقدار العمل المنجز. النسبة بين كمية الحرارة المأخوذة من المنبع البارد  $Q_2$   
 والعمل المقدم من الوسط الخارجي  $(-W)$  تسمى التبريد.

$$\psi = \frac{Q_2}{-W} = \frac{-Q_2}{Q_1 + Q_2} = \frac{Q_1 - Q_1 - Q_2}{Q_1 + Q_2}$$

$$\psi = \frac{(Q_1 - (Q_1 + Q_2))}{Q_1 + Q_2}$$

$$\psi = \frac{Q_1 - (Q_1 + Q_2)}{Q_1 + Q_2} = \frac{Q_1}{Q_1 + Q_2} - 1$$


$$\frac{1}{\mu} - 1 = \psi$$

\* أثبت أن آلات الحرارة التي تعمل وفق الدورة المعكوسة (أجهزة التبريد) تقوم  
 بنقل الطاقة الحرارية من الجسم البارد إلى الجسم الساخن

دورة كارنوت

تتألف هذه الدورة من أربع تحولات متتالية (1, 2, 3, 4) أثناء ضغط  
 كظومان واثنان متساويين درجة الحرارة، درجة حرارة الأول  $T_1$  والثاني  $T_2$   
 حيث  $T_1 > T_2$  وبالتالي عند الانتهاء بالمنبع الأول يكون لدينا  $T_1 = cte$   
 تحتكم كمية من الحرارة  $Q_1$

وعن المربع الثاني  $T_2 = cte$  تقطع كمية من الحرارة مقدارها  $Q_2$  وذلك في الصورة المغلقة.



إن السعة الحرارية الجافة في التحولات ~~لل~~ المنظومة متساوية ودرجة حرارة لا تتعلق بحال المادة ولكن يمكن أن يكون للمادة غازاً أو سائلاً أو صلباً أي من أجل

\* التحول من 1 إلى 2 عند متساوية درجة الحرارة.


التحول من 2 إلى 3 عند كظوم تنخفض  $T_1$  إلى  $T_2$ .

التحول من 3 إلى 4 الضغط متساوي درجة الحرارة.

التحول من 4 إلى 1 الضغط كظوم إلى الحالة السائلة عند  $T_2$  إلى  $T_1$ .

لغنى دورة كارنو مع الرسم والشرح المرفقة لك مع ذكر مقال في الصفحة الثانية).

\* يمكن تحقيق ذلك بوضع المادة العازلة B بين مكبس يحل انتقال  
وتحرك بدون احتكاك ويكون الناقل مقر الأسطوانة وليس لدينا  
 $T_1$  و  $T_2$  منجات حراريان ولتحقيق الدورة من 1 إلى 2 بوضع الأسطوانة  
على المنبع الحار  $T_1$  ونرفع جزء من الأنتقال تدريجياً فتتدحرج الحلة إلى الحالة 2  
من 2 إلى 3 (كظوم) بفعل الأسطوانة عن المنبع الحار  $T_1$  فتناقص برفع الأنتقال  
فتتدحرج إلى 3 وتخفض درجة الحرارة من 3 إلى 4



$T_1$

$T_2$

نرفع العازل عن مقي الأسطوانة ونضع على  $T_2$

ونقوم بإضافة الأنتقال بالتدريج من 4 إلى 1

نرافق التمدد باكتساب كمية حرارة  $Q_1$

من المنبع  $T_1$  ومن حالة التقلص من 3 إلى 4

نقطي الحلة من المنبع البارد  $T_2$  كمية حرارة  $Q_2$  وعما أنه  $Q_1$  أكبر منه

الصفر و  $Q_2$  أصغر من الصفر حيث  $W > 0$  حيث  $W = Q_1 + Q_2$

يصرف جزء من كمية الحرارة المأخوذة من المنبع الساخن في الحصول على عمل

أما الجزء المتبقى فيذهب للمنبع البارد

$$Q = W - Q_2$$

$$Q_1 = W + |Q_2|$$

لذلك فإن كمية الحرارة المأخوذة من المنبع الساخن يجب أن يذهب جزءاً منه

إلى المنبع البارد والجزء الآخر عملاً وبالتالي فإن طردود الحرارة للآلة

المطالة الحرارية دائماً أصغر من 100 .

المردود الحراري لدورة كارنو:

إذا كانت المادة العاملة مول واحد من الغاز المثالي فستكون كمية الحرارة

المأخوذة من الخزان الساخن:

$$Q_1 = R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$Q_2 = R T_2 \ln \frac{V_4}{V_3} = - R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$W = Q_1 + Q_2$$

$$= R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

في المثالي فنجيب أن المردود:

$$\eta = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$$

وبالتالي:

$$W = R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} - R T_2 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$W = R \ln \frac{V_2}{V_1} (T_2 - T_1)$$

بالعودة إلى M

$$M = \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} = \frac{W}{Q_1}$$


$$M = \frac{R \ln \frac{V_2}{V_1} (T_1 - T_2)}{R \ln \frac{V_2}{V_1} (T_1)}$$

$$M = \frac{T_1 - T_2}{T_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$


وبالتالي المردود تابع لدرجة الحرارة وبما أن  $T_2$  لا تساوي الصفر فإن المردود أصغر من 1. هذا المردود عندما تكون التحويلات متوازنة لكن التحويلات في الآلات الحرارية يتم بشكل غير متوازن وبالتالي الفقد الحاصل نتيجة اللاموازنة أصغر منه في الدورة المتوازنة وهذا بدوره يؤدي إلى أن مردود الآلة الحرارية الحقيقية أصغر من مردود الآلة المثالية لدورة كارنوت.

لإستنتاج المردود الحرارة لدورة كارنوتين أنه يتوقف بدرجة حرارة فقط من أجل مول واحد من الغاز المثالي.

\* إن الآلة الحرارية تحقق قسماً من كمية الحرارة المأخوذة من السطح الساخن عن طريق الامتصاص والإشتعاع والنقل الحراري من وسطين إلى فضاء محدود، عند السطح الثاني آلة حرارية بين منطقتين  $T_2, T_1$ .



(a)



(b)

الشكل a يبين آلة حرارية تعمل وفق دورة مباسية والشكل b يبين آلة حرارية تعمل وفق دورة معكوسة (مبردة) أي معاملة التبريد.

$$\eta = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

إن عمل الآلة يتطلب وضع درجة الحرارة لها أعلى من درجة حرارة المادة العاكلة والناية بارد  $T_2$  فقط من درجة حرارة المادة العاكلة.

إذا استقدنا منجاً حرارياً واحداً فحين الوصول على عمل مفيد أثناء الانتقال من 1 إلى 2 وبما أنه لا يمكن تحقيق الحد الأدنى من الحرارة يجب العودة وهذا العودة لطريق نفسه العمل الذي اكتسبته المحلة أي العمل المكتسب من 1 إلى 2 لطريق نفسه من ② إلى ① .

\* وبالنسبة لاسيودر عمل مفيد لأنه التحولات الدورية لا يمكن الحصول على عمل بنظام منجى حراري واحد مخالف لقانون الحفاظ الطاقة) أي لا يمكن تصميم آلة تعمل دورياً بحيث يكون التغير الحاصل في الوسط المحيط بعد تحقيق دورة واحدة وممكن عمل وتحويل منجى حراري واحد .

\* المبدأ الثاني والتحولات العكسية :

تتحقق في الدورة العكسية المباشرة العلاقات


$$W > 0 \Rightarrow Q_1 > 0$$

$$W = Q_1 - |Q_2| \Rightarrow Q_2 < 0$$

~~مكتبة A to Z~~

وفي كلتا الحالتين أي العديتين يرتبط بالتبادل الحراري مع ضئيفين  
حرارتان وبالتالي العمل الميكانيكي عند تطبيق دورة كارنو العكسية  
للموصلة أي السالبة أي كلاهما) لا يمكن تحقيق تبادل حراري بين  
ضئيفين دون القيام بعمل وبالتالي يصير عن المبدأ الثاني للدورات  
العكسية (لا يمكن تحقيق دورة عكسية تكون نتيجتها الوصلة تبادل  
حراري بين الضئيفين).

\* ومن نتائج فرضية كارنو الأولى أن الحدود الحراري لدورة كارنو العكسية  
لا يتغير بالمادة العاملة في الدورة)  
وبالتالي للبرهان على هذه الفرضية نفترض وجود  $T$  لثنتين بقلان  
وفق دورة كارنو.



وتستخدم مادتين عاملتين مختلفتين في الشكل ويوصل هاتين الآليتين  
بجهاز الدفع حيث ~~تعد~~ تعد الآلي ذات الدورة المعوجة  $M$  محركاً  
تعد بجزيء الآلة الثانية  $M'$  ونحوها، ~~تعد~~ هاتين الآليتين بحيث  
تكونان متساويتان فيكون لدينا:

$$W + W' = 0$$

$$Q_1 + Q'_1 = 0$$

$$Q_2 + Q'_2 = 0$$

أي أن المردود  $M' = M$

وهو المطلوب



مكتبة  
A to Z