



كلية العلوم

القسم : الفيزياء

السنة : الرابعة

المادة : فيزياء المواد

المحاضرة : السابعة / نظري / كتابة

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z : Facebook Group

كلية العلوم ، كلية الصيدلة ، الهندسة التقنية

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960



الدكتور :

المحاضرة:

السابعة نظري



التاريخ: / /

A to Z Library for university services

القسم: منزياد 44

السنة: الرابعة

المادة: منزياد المواد

* خطاطات التوازن الطوري :

تحتل الكي من السبائك على دوائر الأقطار وعلى الطريقة التي تكون بها
بنية جزيئية ، هـ ذلك أهمية كبيرة لهود طريقة والعنق العلاقات المتداولة
بين الأقطار .

يمكن توضيح هذا الأمر عن طريق ما يسمى بخطاطات التوازن أو التوازنات
الأقطار وهو عبارة عن رسم يوضح العلاقة بين التركيز ودرجة الحرارة للسبائك
في حالة التوازن ، ويمكن تصنيف خطاطات التوازن الطورية وفقاً لطبيعة المكونات
كلية من الحالة البائنة والصلبة كما يلي :

1- مكونات ثامة الاقتران في الحالة البائنة وتقسيم إلى الأقسام التالية :

(A) مكونات ثامة الاقتران في الحالة الصلبة .

(B) مكونات محدودة الاقتران في الحالة الصلبة .

(C) مكونات عديدة الاقتران في الحالة الصلبة .

2- مكونات محدودة الاقتران في الحالة البائنة وتقسيم إلى الأقسام التالية :

(A) مكونات محدودة الاقتران بالحالة الصلبة .

(B) مكونات عديدة الاقتران في الحالة البائنة .

3- مكونات عديدة الاقتران في الحالة البائنة وهي عديدة الاقتران في الحالة

الصلبة أيضاً .

يجب النوع الأول من أنواع خطاطات التوازن والتي يكون منظر المكونات ثامة
الاقتران في الحالة البائنة ، وهي أكثر الأنواع شيوعاً في البائنة الرئيسية

* مخططات التبريد ودرجاتها غير رسم في خلايا التبريد :

لتحديد درجة الحرارة التي تحدث عندها التغير الطوري لابد من دراسة تغير درجة الحرارة مع الزمن أثناء التبريد البطيء جداً لمجسومات السبائك المختلفة التركيب. ومثل هذه المخططات يمكنها من رسم مخططات التبريد الكاملة بكل سهولة. إن هذه الطريقة يمكنها من دراسة الخواص الحرارية أثناء عملية التصلب للسبائك المفردة، ومن خلالها تعرف على الخواص الطورية التي تحدث في الحالة الصلبة.

مثال:



سندراكينغ استخام مخططات التبريد لرسم مخططات التوازن لسبيكة ثنائية. والمثال في هذه الفقرة هو سبائك الرصاص-الانتيمون ($Pb-Sb$).

يتميز هذا النظام من سبائك ذات وزن واحد، كل سبيكة في نقطة (درجة) من

الجدول:

$Pb(100\%)$, $Sb(0\%)$	① المكون نقى
$Pb(95\%)$, $Sb(5\%)$	② سبيكة خفيفة
$Pb(90\%)$, $Sb(10\%)$	③ سبيكة خفيفة
$Pb(80\%)$, $Sb(20\%)$	④ سبيكة خفيفة
$Pb(60\%)$, $Sb(40\%)$	⑤ سبيكة خفيفة
$Pb(20\%)$, $Sb(80\%)$	⑥ سبيكة خفيفة
$Pb(0\%)$, $Sb(100\%)$	⑦ سبيكة خفيفة

وتسخن إلى درجة حرارة أعلى بـ $30^\circ C$ من درجة الانصهار ثم يغير في السبيكة المفردة من درجة حرارة وتعد القراءات في فترات زمنية متساوية (30 ث) وذلك مع تبريد السبيكة تدريجياً حتى يطرأ التغير في المعلومات السابقة. يرسم المخططات درجة الحرارة مع الزمن.




من بيانات التبريد هذه يتم الحصول على ثابت درجة حرارة التصلب أو النقطة

الحرارة كالموجدين في الأشكال السابقة :

• يوضح الشكل التالي كيفية إنشاء الرسم البياني لسبائك الجوديوم،

تؤخذ النقاط الحرارية بـ وهي النقاط التي يبدأ وينتهي عندها تغير طور المعدن

على محور التبريد كالتالي :



مخطط التوازن لسمائك البرماليوم والانتيمون

* يوضح على الخط الأفقي تراكيز السبائك (الانتيمون) 5، 10، 15، 40، 80 و يوضح على الخط العمودي درجات الحرارة، ونقسم على النظام إلى أربعة مناطق على الخط الأفقي أعلاه وهذه الأربعة مناطق النظام الخمسة بشكل دوائر مربعة وأسماء وقد تم ترتيب النقاط الخمسة العليا بالحروف «a, b, c, d, e» والنقاط الخمسة السفلى بالحروف «k, l, m, n, o, p» نأخذ على محور العمودي أيضاً درجات الحرارة 327°C درجة حرارة انصهار البرماليوم النقي و 631°C درجة حرارة انصهار الانتيمون و 246°C درجة حرارة انصهار السبائك الخمسة السفلى للسمائك وهي k, l, m, n, o, p درجة حرارة انصهار السبائك الخمسة العليا للسمائك وهي a, b, c, d, e و 100°C درجة حرارة انصهار البرماليوم النقي و 0°C درجة حرارة انصهار الانتيمون النقي

ولذلك نصل هذه النقاط عتقم عتق تقابل الإحداثيات الجورسنة وباعتبار
أن العناصر الإحداثيات والانتوان لا يذوب أحدهما في الآخر في الحالة الصلبة
فصل الآن النقاط الحرة العليا التي تتركز على بدئ السائل مغيثها Aabo
والمغني الثاني Bedo وهذان المغنيان تقابلان في النقطة الواقعة
على الخط الأفقي K L m n b وتقابل تركيز 13% للانتوان وبالنسبة لخط على
خط الانتوان لسائل الإحداثيات - الانتوان.

* من الرسم السابق نلاحظ:

أن التلويح يبدأ في جميع السائل عند درجة حرارة تقع على الخط Aa b o c d e B
نفس هذا الخط خط السوية لا خط الانحلال، وأن درجة التلويح للسائل تحفز
بزيادة نسبة الانتوان من التركيب الملائم للنقطة (هـ) ثم يبدأ الحد الذي بالارتفاع
أي أن لكل سبيكة درجة حرارة ذابحة لبدء التلويح تتوقف على تركيب السبيكة
عند السخن يدل خط الانحلال على درجة حرارة زيادة الانحلال السبيكة
أما التلويح المتخلف سائل هذه المجموعة لبدء عند درجة حرارة واحدة تقع
على المستقيم K B J والذي يسمى خط التلويح بين هذا الخط وبين خط
السائل عند السخن « تكون السائل موقفة خط الانحلال في الحالة السائلة
أما تحت خط التلويح تكون في الحالة الصلبة وفيما بين هذين الخطين تكون السائل
مزجوية الحالة مستورة وسائل.


* لنسأ نفحص الآن الانتوان الذي مجموع ثنائية المكونات بالطريقة السابقة ذاتية
ويوضح خط الانتوان نوع البنية الجبرية المتكونة في السائل عند تحريكها
ولذلك نلاحظ معرفة خطوط التوازن له دور كبير في علميات التصنيع

* قاعدة الأطوار:

ليتر شط الانتوان مجموع ما بالعلاقة بين عدد الأطوار المتواجدة معاً
وعدد المكونات وعد المتغيرات، قام العالم ليسن بوضع العلاقة بين

عند الأطوار وعدد المكونات، والمختبرات عند الاتزان التي مودنياسكي وسميت
باعتبار الأطوار المختبرات الحية في هذه الحالة هي درجة الحرارة والضغط
تركيز المكونات.

* المكونات الثابتة في الحالة المظلمة وعبرية الاتزان في الحالة المظلمة



يمكن تحليل في النظام الرباعي - الانتوان، بالنظر في خط الاتزان
المحوي في تلك الرباعي والانتوان، في أن المكونات النقيين لهذه المجموعة
تقع فوق الخط ABC وتكون في الحالة السائلة أي أن درجات طوره
عند التبريد تتجه المكونات النقية عند درجات 327° بابرها، 631° للانتوان
مكونين نسبة حجمية على شكل هياكل متماثلة في النقطة B والتي تقابل تركيزاً
قدره 13% الانتوان ودرجة الحرارة المتوافقة 246° عند خط التجمد، تسلو
المكونات في وقت واحد مكونان فليطاً متماثلين من بلورات البهاين و
الانتوان سمي باليوتكتي ويسمى النسبة ذات النسبة 13% انتوان
و 87% باهاين بالنسبة اليوتكتية

يسمى السائل الواقعة تحت النقطة B بالسائل الوسيطة لهذا السائل يكون
السيكة تحت السائل المحتوية على 5% أنشوات والسيكة المحتوية على 8%
أنشوات مأكولة السيكة تحت السائل المحتوية على 5% أنشوات فوق خط
الانقسام AB بالحالة السائلة وعند ما قبل السيكة أثناء تبريدها إلى الخط AB
(النقطة A) تبدأ البلورات البرمهاى التي ما تكون وتستمر هذه العملية إلى أن
تصل الدرجة 246° من حرارة التجميد 246° و 296° تزداد كمية البلورات
البرمهاى باستمرار حتى أنه الجزء السائل من السيكة تغير تركيبه
نقاط خط الانقسام AB، لتغير تركيب الجزء السائل من السيكة عند أي درجة
حرارة من خط الانقسام والجزء متلاً عند درجة 26° حيث هو خط موازى
لحور التراكيز حيث يتقاطع مع خط الانقسام أو السوية عن ذلك نقوم بإيجاد
نقطة التقاطع على محور التراكيز فنجد أن تركيز الأنشوات هو 10% وهو 90%
برمهاى.

عند وصول درجة الحرارة إلى الدرجة 246° نجد الطور السائل من السيكة فتكون
تركيبه عند ذلك موافقاً للنقطة (B) أي ما يوافق التركيب الوسيكى 13%
أنشوات 87% برمهاى، عند ذلك نقابل مكوناً تركيباً يوتكتى مكوناً
من بلورات البرمهاى أو الأنشوات، بنفس الطريقة نزيد عملية إيجاد جميع
السوائل تحت السيكة بمقتضى درجات الحرارة من خط الانقسام إلى
تكون هي السيكة بلورات من البرمهاى وتجد السائل من السائل عند خط التجميد DB
و تحت خط التجميد 246° تكون سيكة السائل من البرمهاى التي المفردة هي
درجات الحرارة من خط الانقسام والجزء

- انتهى المحاضرة -