



كلية العلوم

القسم : علم الحياة

السنة : الاولى

المادة : فيزياء حيوية

المحاضرة : الثانية/عملي/

{{ مكتبة A to Z }}

مكتبة A to Z Facebook Group :

كلية العلوم

3

يمكنكم طلب المحاضرات برسالة نصية (SMS) أو عبر (What's app-Telegram) على الرقم 0931497960

## Experiment 2 - DIMENSIONAL MEASUREMENTS USING VERNIER CALIPERS

### ❖ مخرجات المحاضرة:

- التعرف على بعض أدوات قياس الأبعاد الدقيق واهمية تطور التكنولوجيا.
- التعرف على مفهوم الدقة accuracy التي يتم تصنيع جهاز القياس وفقها.
- التعرف على شكل القدم ذات الورنية، واجزائها، ووظيفة كل جزء منها، وأنواعها حسب دقتها، وكيفية اخذ القراءة منها.
- حساب بعض حجوم الاشكال (متوازي مستطيلات – أسطوانة) بعد قياس ابعادها باستخدام بالقدم القنوية وحساب الأخطاء المرتكبة في عملية القياس.

### ❖ الغاية من التجربة:


- القياس الدقيق للأبعاد والاقطار والثخانات الصغيرة باستخدام كل من القدم ذات الورنية (البياكوليس: Vernier caliper)
- ومن ثم حساب المساحات والحجوم للأجسام المختلفة.

### ❖ المبدأ النظري:

- لقياس الأطوال اول ما يتبادر إلى أذهاننا استخدام المسطرة (المدرجة بالميلترات أو انصاف الميلترات) ، ودقتها بذلك محدودة بالميلتر او نصفه. فهل تم الاكتفاء بمثل هذه الدقة؟
  - ✓ بالطبع لا، فجودة المنتجات الصناعية تستدعي تصنيع قطع ميكانيكية بدقة عالية تتجاوز دقة المسطرة.
  - ✓ إذن، القياسات الدقيقة تستلزم تطور التكنولوجيا المستعمل في اخذ القياسات ومن ثم لابد من استعمال أجهزة أكثر دقة مثل القدمة ذات الورنية والدائرة اللولبية.
  - ✓ تستعمل هذه الأجهزة الدقيقة أثناء تركيب الماكينات وأدوات القطع وأثناء إجراء عمليات الصيانة عليها.

### • القدم ذات الورنية:

#### 1. شكل القدم ذات الورنية وتركيبها:




الشكل (1): أجزاء القدم ذات الورنية

- تتركب القدم من التالي:
- (a) **الجزء الثابت:** ويحتوي على فك ثابت (B) متصل بمسطرة القياس الرئيسي (A) main scale. عادةً ما تكون مسطرة القياس الرئيسي مدرجة بالمليمتر (mm) من جهة وبال بوصة (inch) من جهة أخرى.
- ✓ نقرأ على مسطرة القياس الرئيسي **المليمترات الصحيحة**، وأقل قراءة هي (1 mm).
- (b) **الجزء المتحرك:** على شكل منزلقة تحمل الفك المتحرك (D) movable jaw وورنية القياس Vernier scale (D) ومسمار محوري (E) Screw clamp ومسند للأبهام (F) Thumb rest. تكون ورنية القياس مدرجة بأجزاء المليمتر المتمثل في دقة الجهاز.
- ✓ **تمكن الورنية من:** قراءة الكسور الموجودة على مسطرة القياس الرئيسي بدقة قياس عالية.
- عادة ما تكون هذه الدقة: (0.02 مم = 1/50) أو (0.05 مم = 1/20) أو (0.1 مم = 1/10).
- (c) كما تحتوي القدم ذات الورنية على **ساق أو عمود (G) stem** لقياس أعماق الثقوب.

## 2. استعمالات القدم ذات الورنية:

تستعمل القدم ذات الورنية في الورش والمختبرات لإجراء قياسات الأبعاد الخارجية والداخلية وخطوة القياس وأعماق الثقوب في القطع. والشكل (2) يوضح ذلك:



الشكل (2): استخدامات القدم ذات الورنية

3. **طريقة قراءة قياس القدم ذات الورنية:** بوضع المقاس المراد قياسه بين الفك الثابت والمتحرك (دون الضغط عليهما بقوة) تتم عملية قراءة قياس القدم ذات الورنية على **مرحلتين أساسيتين:**


- ❖ في المرحلة الأولى (قراءة الميلترات الصحيحة من التدريج الأساسي) نقوم بالتالي:
  - ✓ ننظر إلى ورنية القياس وبالتحديد إلى موقع الصفر لها ونقرأ العدد الذي على يساره والمسجل على مسطرة القياس الرئيسي.
  - ✓ نسجل قيمه القراءة ( $\alpha$ ) بالميلترات الصحيحة.

- ❖ في المرحلة الثانية (قراءة الجزء العشري من الميلتر من تدريج الورنية) نقوم بالتالي:
  - ✓ ننظر مرة أخرى إلى صفر الورنية، ومن على يمينه نحدد أول تطابق تام بين تدريج المسطرة الثابتة والورنية ثم نحسب ترتيبه على الورنية وليكن ( $\gamma$ ).
  - ✓ ( $\gamma$ ): الترتيب هنا هو عدد الخطوات (الأجزاء الميلترية) بين صفر الورنية وأول تطابق.
  - ✓ يضرب ( $\gamma$ ) في دقة الورنية، ونحصل بذلك على قيمة قراءة الورنية ( $\beta$ ) وتكون بأجزاء الميلتر حصراً.
  - ✓ جزء عشري من الميلتر =  $\gamma =$  دقة القدم \*  $\beta$

❖ ومن ثم:


حاصل جمع قيمة ( $\alpha$ ) وقيمة ( $\beta$ ) هي نتيجة قيمة القياس على الجهاز القدمة ذات الورنية.

- ❖ يوضح الشكل (3) قراءة مأخوذة من قدم خمسينية ذات الدقة  $0.02 \text{ mm}$ :



الشكل (3-a): قراءة مأخوذة باستخدام قدم خمسينية

القراءة الرئيسية	$\alpha$	$\alpha = 37 \text{ mm}$
القراءة من الورنية	$\beta$	$\beta = 23 * 0.02 = 0.46 \text{ mm}$
القراءة النهائية	$\alpha + \beta$	$\alpha + \beta = 37.46 \text{ mm}$



$$2.4 \text{ cm} = 24 \text{ mm}$$

$$31 * 0.02 = 0.62 \text{ mm}$$

الشكل (3-b): قراءة مأخوذة باستخدام القدمة الخمسينية

القراءة الرئيسية	$\alpha$	$\alpha = 24 \text{ mm}$
القراءة من الورنية	$\beta$	$\beta = 31 * 0.02 = 0.62 \text{ mm}$
القراءة النهائية	$\alpha + \beta$	$\alpha + \beta = 24.62 \text{ mm}$

#### ❖ الأجهزة والادوات:

قدم قنوية – أجسام صلبة ذات اشكال هندسية مختلفة (اسلاك معدنية – متوازي مستطيلات – أسطوانة مجوفة – أسطوانة مسمطة – شرائح زجاجية مختلفة السماكة).

### ❖ تنفيذ التجربة وآلية كتابة النتائج:

1. بفرض أنه تمَّ قياس القطر الخارجي لأسطوانة مسمطة ( $2r$ ) خمس مرات متتالية باستخدام القدمة القنوية عشرينية (0.05 mm)، ومن ثمَّ تعيين نصف القطر ( $r$ ) في كل مرة، حيث تمَّ الحصول على النتائج التالية:

رقم القياس	1	2	3	4	5
$r$ (mm)	25.15	25.20	25.10	25.15	25.25

2. احسب كلُّ مما يلي:  $r = (\bar{r} \pm \Delta\bar{r})mm$  ;  $\delta_r \% = \frac{\Delta\bar{r}}{\bar{r}} * 100$  ;  $\delta_r = \frac{\Delta\bar{r}}{\bar{r}}$  ;  $\bar{r}$  ;  $\Delta\bar{r}$  ;

3. رتب النتائج التي حصلت عليها في الجدول التالي:

$r$ (mm)	$\bar{r}$ (mm)	$\Delta r_i =  \bar{r} - r_i $ (mm)	$\Delta\bar{r}$ (mm)	$\delta_r ; \delta_r\%$	$r$ (mm)
$r_1$	$\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^5 r_i$	$\Delta r_1$	$\Delta\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^5 \Delta r_i$	$\delta_r = \frac{\Delta\bar{r}}{\bar{r}}$	$r = (\bar{r} \pm \Delta\bar{r})mm$
$r_2$		$\Delta r_2$			
$r_3$		$\Delta r_3$		$\delta_r \% = \frac{\Delta\bar{r}}{\bar{r}} * 100$	
$r_4$		$\Delta r_4$			
$r_5$		$\Delta r_5$			

4. قم بحساب مساحة قاعدة الأسطوانة من العلاقة:  $S = \pi\bar{r}^2$ .

5. تم قياس ارتفاع الأسطوانة باستخدام القدمة ووجد أنه: (50 mm)، والمطلوب: احسب حجم الأسطوانة من القانون:  $V = S \cdot h$ .

6. احسب الأخطاء المرتكبة في قياس الحجم بالطريقة اللوغاريتمية:

$$V ; \delta_V = \frac{\Delta V}{V} ; \delta_V \% = \frac{\Delta V}{V} * 100 ; \Delta V = \delta_V * V ; V_0 = (V \pm \Delta V)mm^3$$

### - نهاية التجربة الثانية (2) -